

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 0+430

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR**LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR**LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+830

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	TINGGARJAYA - KALIGUSUR			16