

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



4 Sep 2023 09.55.43
7,416110S 109,200849E
Kabupaten Banyumas
#162#JN.PATIMURA/YOS SUDARSO
#Survey SDI #0+400



4 Sep 2023 09.57.29
7,415782S 109,200787E
Kabupaten Banyumas
#162#JN.PATIMURA/YOS SUDARSO
#Survey SDI #0+500

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



4 Sep 2023 09.58.25
7,415007S 109,200838E
Kabupaten Banyumas
#162#JN.PATIMURA/YOS SUDARSO
#Survey SDI #0+600



4 Sep 2023 09.59.30
7,414100S 109,200965E
Kabupaten Banyumas
#162#JN.PATIMURA/YOS SUDARSO
#Survey SDI #0+700

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Patimura (Yos Sudarso)



LOKASI : STA 2+370

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Patimura (Yos Sudarso)			13