

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	JL. KARANGLEWAS - PANGEBATAN			17