

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+120

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+900

LOKASI : STA 4+000


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+100

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			24