

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 1+990

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+330

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 2+600

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 2+800

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



31 Okt 2023 13.21.46
7,508402S 109,214003E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 174 #STA 3+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



31 Okt 2023 13.22.53
7,509275S 109,214607E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 174 #STA 3+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



31 Okt 2023 13.25.16
7,509972S 109,214883E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 174 #STA 3+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



31 Okt 2023 13.26.11
7,510942S 109,215332E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 174 #STA 3+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+880

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



31 Okt 2023 13.41.44
7,518682S 109,209860E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 174 #STA 4+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 13.46.57
7,518408S 109,209258E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 174 #STA 4+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



31 Okt 2023 13.47.53
7,518502S 109,208308E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 174 #STA 4+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 13.48.43
7,518907S 109,207608E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 174 #STA 4+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 6+450

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PATIKRAJA - KEBASEN



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
174	PATIKRAJA - KEBASEN			36