


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN




LOKASI : **STA** **3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA** **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA** **4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN




LOKASI : **STA** **4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+140**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN			27