

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng -Keniten



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



4 Sep 2023 10.50.56
7,401508S 109,210648E
Kabupaten Banyumas
#186#JL.KEDUNGBANTENG-KENITEN
#Survey SDI #1+200



4 Sep 2023 10.51.48
7,401573S 109,211231E
Kabupaten Banyumas
#186#JL.KEDUNGBANTENG-KENITEN
#Survey SDI #1+300

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng -Keniten			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



4 Sep 2023 10.52.45
7,401825S 109,212275E
Kabupaten Banyumas
#186#JL.KEDUNGBANTENG-KENITEN
#Survey SDI #1+400



4 Sep 2023 10.53.40
7,401816S 109,212301E
Kabupaten Banyumas
#186#JL.KEDUNGBANTENG-KENITEN
#Survey SDI #1+500

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+600

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedngbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+800

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - keniten



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Kedungbanteng - Keniten			11