



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+720

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+235

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+312

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+595

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA **2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA **2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA **2+868**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA **2+882**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+900

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 3+100

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			19