

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 10      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 11      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 12      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 16      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 18      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 19      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 20      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 21      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 22      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 23      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 24      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 25      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 26      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 27      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 28      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 29      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 30      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 31      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 32      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 33      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 34      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 35      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 36      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 37      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 38      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 39      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 40      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 41      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 42      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 43      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 44      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 45      |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 9+330

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 191      | Jl.Kedungbanteng - Keniten |                        |                | 46      |