

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



4 Sep 2023 08.23.32
7,393680S 109,219193E
Kabupaten Banyumas
#192 #Jl. Karangsalam Kidul
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #0+000



4 Sep 2023 08.27.43
7,393928S 109,220167E
Kabupaten Banyumas
#192 #Jl. Karangsalam Kidul
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #0+100

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



4 Sep 2023 08.30.00
7,394172S 109,221010E
Kabupaten Banyumas
#192 #Jl. Karangsalam Kidul
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #0+200



4 Sep 2023 08.36.28
7,393965S 109,222210E
Kabupaten Banyumas
#192 #Jl. Karangsalam Kidul
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #0+300

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Beji-Purwosari



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+480

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Beji-Purwosari			8