

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 0+00 -0

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 2+300

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 2+500

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik



LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+770

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BEJI - KENITEN



LOKASI : STA 5+163

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	BEJI - KENITEN			28