

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya**LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya**LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbanteng - semaya



6 Sep 2023 13:48:56
7,366770S 109,174651E
Kabupaten Banyumas
#199 #Jl. Kedungbanteng - semaya (pertigaan baseh arah smp 4 kedungbanteng)
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+929

LOKASI : **STA 1+929**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Kedungbanteng - semaya			11