

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : DAWUHAN KULON - BABAKAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
205	DAWUHAN KULON - BABAKAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : DAWUHAN KULON - BABAKAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
205	DAWUHAN KULON - BABAKAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : DAWUHAN KULON - BABAKAN



LOKASI : STA 0+370

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
205	DAWUHAN KULON - BABAKAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : DAWUHAN KULON - BABAKAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
205	DAWUHAN KULON - BABAKAN			4