


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+100

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+300

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+570

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



23 Okt 2023 4.04.04 PM
7,411070S 109,295222E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 212 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



23 Okt 2023 4.04.50 PM
7,411062S 109,296300E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 212 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



23 Okt 2023 4.05.46 PM
7,410902S 109,297100E
Kecamatan Kalimanah
#NO RUAS 212 #STA 2+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



23 Okt 2023 4.06.30 PM
7,410730S 109,298122E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 212 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+330

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGGAH



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGGAH			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGGAH



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGGAH			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGGAH



LOKASI : STA 2+860

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGGAH			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGGAH



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGGAH			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			20