

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



25 Okt 2023 09:36:24 WIB
7.4245S 109.2852E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 213 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 09:37:56 WIB
7.4238S 109.2847E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 213 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



25 Okt 2023 09:38:34 WIB
7.4229S 109.2840E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 213 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Jan 2024 08:52:22 WIB
7.422870S 109.283963E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 213 STA #0+215
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+215

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA **0+300**

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **0+312**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA **0+325**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **0+342**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+433

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+468

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+986

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			8