

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+210

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



31 Okt 2023 09.01.18
7,512695S 109,279373E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 09.02.24
7,512890S 109,278595E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



31 Okt 2023 09.03.06
7,513013S 109,278133E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 1+550
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 09.03.38
7,513082S 109,277702E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+975

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



31 Okt 2023 09.40.24
7,505307S 109,255273E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 4+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 09.41.08
7,504752S 109,254658E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 4+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



31 Okt 2023 09.41.49
7,504738S 109,253760E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 4+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 09.42.34
7,504750S 109,252748E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 5+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



31 Okt 2023 09.47.33
7,503900S 109,248880E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 5+440
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 09.49.23
7,503540S 109,248262E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 5+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+440

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



31 Okt 2023 09.50.08
7,503302S 109,247630E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 5+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



31 Okt 2023 09.50.55
7,502807S 109,246615E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 22 #STA 5+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+210

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : **STA 8+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 8+550**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			47