

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGPULE)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGPULE)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGPULE)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANG



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANG			5