

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
230	JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
230	JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
230	JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
230	JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
230	JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)



LOKASI : STA 1+000 (SK)

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
230	JL. GRUJUGAN - BTS. CILACAP (DS. MUJUR)			6