

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+320

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10.35.04
7,576338S 109,310868E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 0+950
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 10.36.54
7,575997S 109,310642E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10.37.52
7,575800S 109,310653E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 10.38.44
7,574993S 109,310692E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10:39:35
7,574000S 109,311012E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 10:40:33
7,573332S 109,311322E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10:41:21
7,571663S 109,311483E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 10:42:19
7,571287S 109,311488E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10:43:17
7,570823S 109,311485E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



26 Okt 2023 10:44:07
7,569518S 109,311268E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+780
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+780

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023


RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10:44:36
7,569093S 109,311230E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



26 Okt 2023 10:45:19
7,569000S 109,311227E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+110

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+510

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10.52.56
7,562736S 109,311613E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 10.53.59
7,562453S 109,311655E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



26 Okt 2023 10.54.41
7,561422S 109,311305E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 10.55.32
7,560678S 109,311107E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 232 #STA 2+845
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+845

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			25