

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+240

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 0+270

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 0+310

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **1+040**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 2+770

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG**LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG**LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+740

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA **3+920**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA **3+985**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



LOKASI : STA **4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA **4+040**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



26 Okt 2023 09:52:07
7,582317S 109,313135E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 233 #STA 4+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 09:53:53
7,582193S 109,314465E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 233 #STA 4+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAGERALANG - ALASMALANG



26 Okt 2023 09:55:21
7,582177S 109,314803E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 233 #STA 4+230
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



LOKASI : STA 4+230

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	PAGERALANG - ALASMALANG			26