

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MRUYUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
24	JL. MRUYUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MRUYUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
24	JL. MRUYUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MRUYUNG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
24	JL. MRUYUNG			3