

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA




LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA




LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : **STA** **2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : **STA** **2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : **STA** **2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : **STA** **3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA** **3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 3+500

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 3+700

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			24


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 5+420

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA




LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CIDORA



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
243	PARUNGKAMAL - CIDORA			36