

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL**LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL**LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 0+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+480

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL**LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL**LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



3 Nov 2023 13.51.21
7,446483S 108,925813E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 244 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



3 Nov 2023 13.53.31
7,447423S 108,925670E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 244 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



3 Nov 2023 13.54.14
7,447930S 108,925203E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 244 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



3 Nov 2023 13.55.00
7,448205S 108,924242E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 244 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+880

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			35