

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 2+420

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah




LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900 (BUNTU)

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : RANDEGAN - PARUNGKAMAL



LOKASI : STA 4+990

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	RANDEGAN - PARUNGKAMAL			27