

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+145

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



4 Nov 2023 09.59.26
7,444368S 108,961613E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



4 Nov 2023 10.00.09
7,445015S 108,962398E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



4 Nov 2023 10.01.31
7,445632S 108,962932E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



4 Nov 2023 10.02.09
7,446275S 108,964440E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+730

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+970

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+530

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



4 Nov 2023 10:25:32
7,445282S 108,973690E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



4 Nov 2023 10:26:33
7,444848S 108,974260E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 2+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



4 Nov 2023 10:27:24
7,444332S 108,974972E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



4 Nov 2023 10:28:42
7,443523S 108,975310E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 254 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN**

LOKASI : STA 2+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN**

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN**LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN**LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN**LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN**LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+135

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			30