

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE**LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE**LOKASI : **STA 0+170**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+240

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+710

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+130

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+400

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+600

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE**LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE**LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			27