

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 1+740

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



2 Nov 2023 09:15:31
7,479212S 109,198202E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



2 Nov 2023 09:17:29
7,478745S 109,197810E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



2 Nov 2023 09:18:21
7,477965S 109,197495E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



2 Nov 2023 09:19:23
7,476855S 109,197013E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



2 Nov 2023 09.31.16
7,473202S 109,191405E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 3+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



2 Nov 2023 09.31.54
7,472533S 109,191002E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 3+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



2 Nov 2023 09.32.35
7,471800S 109,190570E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 3+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



2 Nov 2023 09.33.33
7,470888S 109,190210E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 261 #STA 3+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 4+120

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 4+770

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



2 Nov 2023 10.36.54
7,448453S 109,163740E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 261 #STA 8+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



2 Nov 2023 10.37.32
7,448292S 109,163308E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 261 #STA 8+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NOTOG - JATISABA



2 Nov 2023 10.39.04
7,448163S 109,162977E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 261 #STA 8+350
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



LOKASI : STA 8+350

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	NOTOG - JATISABA			46