

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+570

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



2 Nov 2023 15.06.42
7,460933S 109,195212E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 262 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



2 Nov 2023 15.07.35
7,460148S 109,195423E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 262 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



2 Nov 2023 15.11.27
7,459475S 109,195498E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 262 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



2 Nov 2023 15.12.22
7,458895S 109,194773E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 262 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+540

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+090

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+315

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+580

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+620

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+870

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+950

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			36