

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 1+180

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA



LOKASI : STA 2+240 REAL

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000 SK

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			13