

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.36.51
7,39314S 109,07987E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 10.37.31
7,39246S 109,08061E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.38.13
7,39164S 109,08093E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 10.38.52
7,39079S 109,08116E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.39.51
7,39003S 109,08123E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 10.40.41
7,38907S 109,08131E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.41.21
7,38797S 109,08137E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 10.42.15
7,38735S 109,08142E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.42.52
7,38653S 109,08142E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 278 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 10.43.27
7,38564S 109,08146E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.44.17
7,38457S 109,08145E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 10.45.11
7,38378S 109,08143E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.55.09
7,37221S 109,08296E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 10.56.06
7,37130S 109,08312E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 10.56.49
7,37055S 109,08349E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 10.57.39
7,36952S 109,08378E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK





LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA	3+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 11.10.07
7,35559S 109,08710E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 4+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 11.10.53
7,35470S 109,08656E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 4+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 11.11.35
7,35413S 109,08627E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 5+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 11.12.41
7,35401S 109,08594E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 5+030
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+030

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 11.16.52
7,35571S 109,08207E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 5+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 11.17.27
7,35595S 109,08152E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 5+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TONJONG - LEGOK



11 Nov 2023 11.18.18
7,35602S 109,08058E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 5+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 11.19.27
7,35602S 109,07949E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 278 STA 5+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
678	TONJONG - LEGOK			30