

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



15 Nov 2023 09.48.46
7,34193S 109,07190E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 282 #STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



15 Nov 2023 09.49.58
7,34094S 109,07263E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 282 #STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



15 Nov 2023 09.50.30
7,34080S 109,07353E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 282 #STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



15 Nov 2023 09.51.01
7,34067S 109,07448E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 282 #STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



LOKASI : STA 0+770

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KRANGGAN - KRAJAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	KRANGGAN - KRAJAN			8