

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



14 Nov 2023 09.14.35
7,353095S 109,073920E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



14 Nov 2023 09.17.03
7,354025S 109,073302E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



14 Nov 2023 09.17.53
7,354835S 109,073108E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



14 Nov 2023 09.18.35
7,354672S 109,072127E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO				
				
14 Nov 2023 09.25.03 7,357553S 109,065488E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 285 #STA 1+200 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI		14 Nov 2023 09.25.53 7,358127S 109,064857E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 285 #STA 1+300 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI		
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA 1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO				
				
14 Nov 2023 09.26.25 7,358688S 109,064395E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 285 #STA 1+400 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI		14 Nov 2023 09.27.31 7,359470S 109,063888E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 285 #STA 1+500 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI		
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA 1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



14 Nov 2023 09:28.18
7,360342S 109,063370E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



14 Nov 2023 09:29.10
7,360982S 109,062703E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



14 Nov 2023 09:29.54
7,361683S 109,063117E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



14 Nov 2023 09:30.45
7,362285S 109,063453E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



14 Nov 2023 09.32.19
7,363307S 109,063500E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 2+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



14 Nov 2023 09.32.54
7,364055S 109,063712E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



14 Nov 2023 09.33.32
7,364573S 109,063535E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



14 Nov 2023 09.34.29
7,364975S 109,063023E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 285 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			17	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI :	STA	3+350			
KONDISI PERKERASAN	:	Baik			
LEBAR PERKERASAN	:	3 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			18	