

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



11 Nov 2023 14.37.35
7,36681S 109,07985E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 287 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 14.38.46
7,36764S 109,07954E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 287 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



11 Nov 2023 14.39.33
7,36839S 109,07921E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 287 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Nov 2023 14.40.08
7,36908S 109,07890E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 287 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+660

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG				
 11 Nov 2023 14.48.11 7,37802S 109,07527E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 287 STA 1+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  11 Nov 2023 14.49.11 7,37889S 109,07522E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 287 STA 1+600 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	1+500	LOKASI :	STA 1+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG				
 11 Nov 2023 14.49.50 7,37980S 109,07527E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 287 STA 1+700 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  11 Nov 2023 14.50.32 7,38081S 109,07521E Kecamatan Pekuncen #NO RUAS 287 STA 1+800 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA 1+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			11