

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI : **STA 2+000**


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			13	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			14	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG

11 Nov 2023 14.50.31 WIB
7,3688S 109,0970E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

11 Nov 2023 14.51.03 WIB
7,3683S 109,0962E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG

11 Nov 2023 14.51.36 WIB
7,3683S 109,0954E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

11 Nov 2023 14.56.50 WIB
7,3636S 109,0963E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



11 Nov 2023 14.52.22 WIB
7,3687S 109,0943E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 14.52.49 WIB
7,3683S 109,0936E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



11 Nov 2023 14.53.23 WIB
7,3676S 109,0937E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



11 Nov 2023 14.53.51 WIB
7,3667S 109,0941E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



11 Nov 2023 14:54:19 WIB
7,3660S 109,0946E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			19



11 Nov 2023 14:54:48 WIB
7,3656S 109,0952E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



11 Nov 2023 14:55:20 WIB
7,3647S 109,0957E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			20




11 Nov 2023 14:55:49 WIB
7,3641S 109,0960E
Kecamatan Pekuncen
#NO RUAS 288 #STA 3+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - TUMIYANG



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
288	JL. CANDINEGARA - TUMIYANG			21