

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.16.23
7,489863S 109,117700E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.18.50
7,488957S 109,117931E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.20.17
7,487888S 109,118142E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.22.18
7,487292S 109,118298E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+270
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.22.51
7,486992S 109,118368E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.23.25
7,486197S 109,118552E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.24.16
7,485287S 109,118748E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.26.20
7,484330S 109,119022E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 0+660

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+680

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+190

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.32.55
7,479212S 109,120305E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.33.39
7,478208S 109,120582E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.35.24
7,477332S 109,120800E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.36.00
7,476635S 109,121217E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.36.56
7,476958S 109,122150E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.39.16
7,476428S 109,122568E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.39.59
7,475545S 109,123108E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.40.34
7,474775S 109,123592E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 1+980

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.45.52
7,473157S 109,125597E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.48.38
7,473293S 109,126607E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.50.31
7,473433S 109,127325E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.51.06
7,473400S 109,128018E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.53.25
7,473762S 109,129302E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.54.28
7,473868S 109,130013E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 13.55.14
7,474040S 109,130705E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+770
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 13.55.39
7,474083S 109,131000E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+770

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA **2+870**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA **2+990**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023


RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI :	STA	3+100	LOKASI :	STA	3+140
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
296	PURWOJATI - JATISABA			20	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+227
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
296	PURWOJATI - JATISABA			21	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.12.10
7,472893S 109,134215E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.12.59
7,472395S 109,134803E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.13.35
7,472158S 109,135560E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.14:24
7,472055S 109,135837E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+520
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.14.47
7,472038S 109,135958E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+530
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.15.24
7,471645S 109,136230E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+530

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.16.15
7,470552S 109,136290E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.18.16
7,469705S 109,136357E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.18.57
7,468732S 109,136393E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 3+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.19.43
7,467597S 109,136448E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.21.16
7,467043S 109,136522E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.21.56
7,466370S 109,136528E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.22.37
7,465255S 109,136517E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.23.15
7,464343S 109,136503E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.25.31
7,463513S 109,136458E
Purwojati, Banyumas
#NO RUAS 294 #STA 4+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.26.14
7,462525S 109,136680E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.26.46
7,462440S 109,137575E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.27.17
7,462370S 109,137978E
Purwojati, Banyumas
#NO RUAS 294 #STA 4+750
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.27.52
7,462328S 109,138460E
Purwojati, Banyumas
#NO RUAS 294 #STA 4+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.28.24
7,462320S 109,139338E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 4+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.29.04
7,462318S 109,140402E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 5+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.31.20
7,462292S 109,141250E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 5+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.31.55
7,462177S 109,142263E
Purwojati, Banyumas
#NO RUAS 294 #STA 5+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.32.33
7,462108S 109,143287E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 294 #STA 5+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.33.12
7,462035S 109,144048E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 5+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.33.43
7,461975S 109,144983E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 5+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.35.23
7,461910S 109,145620E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 5+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.36.02
7,461862S 109,146690E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 5+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.41.58
7,458837S 109,149015E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 6+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.42.40
7,458467S 109,149162E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 6+260
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+260

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.43.25
7,458172S 109,149510E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 6+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.44.19
7,457405S 109,149892E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 6+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.46.31
7,456532S 109,150088E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 294 #STA 6+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.49.41
7,456482S 109,150700E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 6+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.50.47
7,455557S 109,151513E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 6+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.51.21
7,454915S 109,151555E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 6+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.52.01
7,454100S 109,151627E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 6+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.52.43
7,453430S 109,151750E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 6+970
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+970

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.53.05
7,453232S 109,151795E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.53.42
7,452413S 109,152507E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.54.26
7,451703S 109,153153E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 14.57.24
7,451912S 109,153720E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 14.58.43
7,452283S 109,154948E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 15.00.29
7,452155S 109,155785E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA





8 Nov 2023 15.01.22
7,452115S 109,156633E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI





8 Nov 2023 15.02.05
7,452188S 109,157358E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA





8 Nov 2023 15.02.48
7,452943S 109,157527E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI





8 Nov 2023 15.05.40
7,452945S 109,158280E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 7+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 15.06.32
7,452937S 109,159208E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 15.09.20
7,452202S 109,159462E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 15.10.01
7,451370S 109,159795E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 15.10.48
7,450580S 109,160083E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 15.13.33
7,449643S 109,160277E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 15.14.13
7,448762S 109,160413E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



8 Nov 2023 15.15.24
7,448165S 109,160758E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



8 Nov 2023 15.16.05
7,448523S 109,161418E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 296 #STA 8+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+880

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	PURWOJATI - JATISABA			52