

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10:50:41
7,48079S 109,11149E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 10:51:59
7,48073S 109,11063E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10:52:32
7,48066S 109,10943E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 10:53:00
7,48061S 109,10865E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10:53:29
7,48056S 109,10785E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 10:53:53
7,48052S 109,10702E
#NO RUAS 297 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10:54:21
7,48042S 109,10596E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 10:54:58
7,48059S 109,10490E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10:55:30
7,48062S 109,10418E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 10:56:05
7,48046S 109,10317E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10:56:39
7,48004S 109,10234E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 10:57:10
7,47965S 109,10167E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10.57.40
7,47929S 109,10080E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 10.58.29
7,47913S 109,09992E
#NO RUAS 297 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 10.59.02
7,47917S 109,09900E
#NO RUAS 297 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 10.59.26
7,47928S 109,09817E
#NO RUAS 297 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 1+724

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+724

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.01.00
7,47962S 109,09556E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 11.01.35
7,47988S 109,09475E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.02.02
7,48017S 109,09395E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 11.02.28
7,48068S 109,09304E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+180

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+180

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+207

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+430

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.06.14
7,48244S 109,08902E
#NO RUAS 297 STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.06.43
7,48269S 109,08824E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.07.09
7,48249S 109,08737E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.07.46
7,48249S 109,08668E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+975

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11:09:37
7,48310S 109,08388E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11:10:17
7,48271S 109,08279E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11:10:41
7,48198S 109,08263E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11:11:05
7,48120S 109,08241E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.11.34
7,48025S 109,08240E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 3+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.11.53
7,47965S 109,08265E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 3+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.12.35
7,47846S 109,08267E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 3+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.13.01
7,47761S 109,08272E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.13.27
7,47682S 109,08305E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.13.51
7,47599S 109,08305E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.14.22
7,47512S 109,08317E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.14.48
7,47426S 109,08333E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.15.15
7,47357S 109,08349E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 11.16.22
7,47251S 109,08408E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.17.05
7,47180S 109,08456E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 11.17.52
7,47092S 109,08430E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.18.39
7,47045S 109,08376E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 4+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.19.07
7,46998S 109,08292E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 5+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.19.45
7,47023S 109,08210E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 297 STA 5+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.20.26
7,47047S 109,08158E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.20.56
7,46987S 109,08117E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.21.23
7,46893S 109,08060E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.21.46
7,46823S 109,08029E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.22.15
7,46768S 109,07953E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.22.42
7,46691S 109,07907E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.23.19
7,46610S 109,07904E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+760
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+760

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.23.50
7,46577S 109,07900E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.24.30
7,46505S 109,07898E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 5+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.25.07
7,46421S 109,07884E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			32



9 Nov 2023 11.25.31
7,46426S 109,07805E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.26.10
7,46500S 109,07775E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			33



9 Nov 2023 11.26.51
7,46561S 109,07746E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+250
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+250

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.27.28
7,46592S 109,07698E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.28.44
7,46632S 109,07631E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



9 Nov 2023 11.29.08
7,46676S 109,07552E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 11.29.52
7,46735S 109,07508E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 297 STA 6+570
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+570

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik



LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : **STA 7+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR			42