

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING - GERDUREN



8 Nov 2023 10.24.16 WIB
7,5189S 109,0726E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 298 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



8 Nov 2023 10.26.03 WIB
7,5183S 109,0734E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 298 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
298	K LAPAGADING - GERDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING - GERDUREN



8 Nov 2023 10.26.28 WIB
7,5182S 109,0738E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 298 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



8 Nov 2023 10.26.53 WIB
7,5181S 109,0738E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 298 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
298	K LAPAGADING - GERDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KLAPAGADING - Gerduren



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
298	KLAPAGADING - Gerduren			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KLAPAGADING - Gerduren



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
298	KLAPAGADING - Gerduren			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KLAPAGADING - Gerduren



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
298	KLAPAGADING - Gerduren			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KLAPAGADING - Gerduren



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
298	KLAPAGADING - Gerduren			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAPAGADING - Gerduren



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
298	KLAPAGADING - Gerduren			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAPAGADING - Gerduren



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+460

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
298	KLAPAGADING - Gerduren			8