


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.13.19
7,405217S 109,097615E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.13.54
7,405508S 109,099002E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.14.27
7,405688S 109,099865E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.15.29
7,405932S 109,100835E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 0+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.16.23
7,406592S 109,100895E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 0+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.16.58
7,407633S 109,100678E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 0+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.17.34
7,408477S 109,100580E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.18.04
7,409217S 109,100637E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.18.43
7,410115S 109,100697E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.19.53
7,411037S 109,100348E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.20.36
7,411913S 109,100085E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.21.38
7,412793S 109,099905E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.25.08
7,417028S 109,098392E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 2+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.25.57
7,417768S 109,097872E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.26.30
7,418435S 109,097415E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.27.10
7,419130S 109,096813E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+460

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.31.03
7,421072S 109,094648E
#NO RUAS 299 #STA 2+640
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.31.43
7,421583S 109,094197E
#NO RUAS 299 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+640

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.32.25
7,422393S 109,094043E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.33.10
7,423262S 109,094263E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 2+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.33.49
7,424250S 109,094040E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.34.41
7,424758S 109,093437E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.36.22
7,425808S 109,093097E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.37.05
7,426105S 109,093130E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.37.50
7,427475S 109,093105E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.38.20
7,428360S 109,092982E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.38.54
7,429138S 109,092783E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.39.41
7,430082S 109,092662E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 3+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 3+800

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+000

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.46.32
7,433753S 109,099705E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 4+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.47.07
7,434138S 109,100478E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 4+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.47.40
7,434375S 109,101215E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 4+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.48.21
7,435042S 109,101995E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 4+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI				
 10 Nov 2023 14.52.12 7,437727S 109,105510E Kecamatan Ajibarang #NO RUAS 299 #STA 5+400 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  10 Nov 2023 14.52.49 7,438410S 109,105850E Kecamatan Ajibarang #NO RUAS 299 #STA 5+500 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	5+400	LOKASI :	STA 5+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI				
 10 Nov 2023 14.54.26 7,439403S 109,106130E Kecamatan Ajibarang #NO RUAS 299 #STA 5+600 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  10 Nov 2023 14.55.03 7,440195S 109,106525E Kecamatan Ajibarang #NO RUAS 299 #STA 5+700 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	5+600	LOKASI :	STA 5+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.55.38
7,440512S 109,106915E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 5+750
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.56.17
7,440720S 109,107412E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 5+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.57.01
7,441062S 109,108245E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 5+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.57.42
7,441632S 109,108172E
Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 14.58.47
7,441983S 109,108075E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+040
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 14.59.52
7,442637S 109,107982E
Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.00.41
7,443568S 109,107915E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.01.21
7,444540S 109,107830E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.02.14
7,445258S 109,107630E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.02.57
7,446308S 109,107360E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.03.45
7,447005S 109,107272E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.04.15
7,447005S 109,107272E
Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+610
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+610

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.05.11
7,448072S 109,107123E
Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.05.49
7,448713S 109,107097E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.06.31
7,449748S 109,106907E
Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 6+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.07.17
7,450658S 109,106753E
Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 7+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.07.57
7,451362S 109,107115E
Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 7+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.08.38
7,451970S 109,107825E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 7+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.09.29
7,452903S 109,108065E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 7+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.10.07
7,453550S 109,107453E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 7+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI





10 Nov 2023 15.10.44
7,454333S 109,106762E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 299 #STA 7+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI





10 Nov 2023 15.11.27
7,455083S 109,106488E
#NO RUAS 299 #STA 7+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI





10 Nov 2023 15.12.06
7,455833S 109,106270E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 7+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI





10 Nov 2023 15.13.16
7,456647S 109,106560E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 7+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.14.10
7,456835S 109,106813E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 7+850
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



10 Nov 2023 15.14.54
7,457370S 109,107183E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 7+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.15.27
7,458083S 109,107243E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 8+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



10 Nov 2023 15.16.09
7,458995S 109,107332E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 8+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI				
 10 Nov 2023 15.16.58 7,459370S 109,107310E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 299 #STA 8+150 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  10 Nov 2023 15.17.31 7,459973S 109,107287E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 299 #STA 8+200 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	8+150	LOKASI :	STA 8+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN :				
 10 Nov 2023 15.18.23 7,460692S 109,107248E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 299 #STA 8+280 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  10 Nov 2023 15.18.51 7,460923S 109,107253E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 299 #STA 8+300 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	8+280	LOKASI :	STA 8+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.19.25
7,461313S 109,107228E
Purwojati, Banyumas
#NO RUAS 299 #STA 8+350
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



10 Nov 2023 15.20.36
7,462008S 109,107172E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 8+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.21.55
7,462328S 109,107100E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 8+410
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+410

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



10 Nov 2023 15.22.31
7,462727S 109,107172E
#NO RUAS 299 #STA 8+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.23.36
7,463447S 109,107928E
#NO RUAS 299 #STA 8+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.24.12
7,464140S 109,108668E
#NO RUAS 299 #STA 8+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringin

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.24.59
7,464522S 109,109092E
#NO RUAS 299 #STA 8+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.25.37
7,465203S 109,109667E
#NO RUAS 299 #STA 8+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.26.14
7,465902S 109,110267E
#NO RUAS 299 #STA 9+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.26.59
7,466470S 109,110838E
#NO RUAS 299 #STA 9+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.27.41
7,466987S 109,111142E
#NO RUAS 299 #STA 9+150
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.28.25
7,467502S 109,111513E
#NO RUAS 299 #STA 9+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 9+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.28.59
7,467678S 109,111658E
#NO RUAS 299 #STA 9+230
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.29.32
7,468250S 109,112138E
#NO RUAS 299 #STA 9+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 9+230

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.30.18
7,468793S 109,112612E
#NO RUAS 299 #STA 9+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.30.54
7,469010S 109,112610E
#NO RUAS 299 #STA 9+450
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.31.39
7,469768S 109,112617E
#NO RUAS 299 #STA 9+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.32.12
7,470605S 109,112608E
#NO RUAS 299 #STA 9+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.32.47
7,471630S 109,112593E
#NO RUAS 299 #STA 9+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.34.08
7,472275S 109,112610E
#NO RUAS 299 #STA 9+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.34.55
7,472815S 109,112593E
#NO RUAS 299 #STA 9+860
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.35.21
7,473097S 109,112580E
#NO RUAS 299 #STA 9+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 9+860

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.36.01
7,473958S 109,112567E
#NO RUAS 299 #STA 10+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.36.41
7,475128S 109,112415E
#NO RUAS 299 #STA 10+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.37.33
7,475312S 109,112393E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 10+150
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.38.05
7,475900S 109,112283E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 10+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 10+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.39.03
7,477162S 109,112092E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 10+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.39.44
7,477700S 109,111995E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 10+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



10 Nov 2023 15.40.14
7,478465S 109,111858E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 10+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.40.57
7,479550S 109,111712E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 10+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



10 Nov 2023 15.41.41
7,480463S 109,111543E
#NO RUAS 299 #STA 10+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



10 Nov 2023 15.42.43
7,480950S 109,112103E
#NO RUAS 299 #STA 10+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI

10 Nov 2023 15.43.25
7,481382S 109,112660E
#NO RUAS 299 #STA 10+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

10 Nov 2023 15.51.29
7,489362S 109,111948E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 11+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :

10 Nov 2023 15.44.48
7,483372S 109,112548E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 299 #STA 11+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

10 Nov 2023 15.45.22
7,484133S 109,112477E
#NO RUAS 299 #STA 11+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 11+690

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299	PANCURENDANG - PURWOJATI			67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+860

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
299				68