

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - Gerduren



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - Gerduren			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - Gerduren



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - Gerduren			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 0+508

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN

8 Nov 2023 09:14:20
7,52142S 109,11242E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

8 Nov 2023 09:14:50
7,52208S 109,11131E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+100

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN

8 Nov 2023 09:15:10
7,52235S 109,11073E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

8 Nov 2023 09:15:36
7,52271S 109,10990E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:15:58
7,52301S 109,10909E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:16:25
7,52334S 109,10818E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:16:48
7,52353S 109,10734E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:17:14
7,52354S 109,10673E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:18:10
7,52355S 109,10578E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:18:35
7,52343S 109,10484E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:19:06
7,52310S 109,10371E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:19:31
7,52308S 109,10298E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:19:55
7,52308S 109,10222E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:20:20
7,52272S 109,10167E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:20:44
7,52199S 109,10157E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:21:30
7,52171S 109,10091E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:22:08
7,52121S 109,10017E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 300 STA 2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:22:43
7,52105S 109,09930E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:23:10
7,52098S 109,09840E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:23:37
7,52153S 109,09794E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:24:07
7,52161S 109,09680E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:24:33
7,52089S 109,09637E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:25:26
7,52005S 109,09584E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:25:53
7,51906S 109,09593E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:26:15
7,51833S 109,09614E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:26:38
7,51748S 109,09636E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:26:59
7,51674S 109,09634E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:27:33
7,51578S 109,09681E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:27:55
7,51512S 109,09631E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 3+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:28:25
7,51465S 109,09574E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 4+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:28:59
7,51438S 109,09466E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 4+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:29:52
7,51354S 109,09423E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 4+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:32:52
7,51211S 109,08991E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 4+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:33:19
7,51183S 109,08929E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 4+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09:33:43
7,51170S 109,08878E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 4+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09:34:08
7,51175S 109,08794E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 5+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - Gerduren



8 Nov 2023 09.34.34
7,51187S 109,08697E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 5+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 09.35.01
7,51234S 109,08609E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 5+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - Gerduren



8 Nov 2023 09.35.23
7,51251S 109,08538E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 5+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 09.35.46
7,51252S 109,08466E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 5+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09.36.16
7,51246S 109,08361E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 5+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09.36.45
7,51239S 109,08253E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 300 STA 5+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



8 Nov 2023 09.37.23
7,51232S 109,08187E
#NO RUAS 300 STA 5+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 09.37.57
7,51168S 109,08151E
#NO RUAS 300 STA 5+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GENTAWANGI - GERDUREN



LOKASI : STA 6+050

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	GENTAWANGI - GERDUREN			31