

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN				
 8 Nov 2023 14.44.39 7,48706S 109,09807E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 301 STA 0+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  8 Nov 2023 14.45.38 7,48756S 109,09803E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 301 STA 0+040 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA 0+040
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN :	Baik
LEBAR PERKERASAN :		4 M	LEBAR PERKERASAN :	4 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN				
 8 Nov 2023 14.46.14 7,48795S 109,09799E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 301 STA 0+100 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  8 Nov 2023 14.46.42 7,48886S 109,09794E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 301 STA 0+200 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+100	LOKASI :	STA 0+200
KONDISI PERKERASAN :		Baik	KONDISI PERKERASAN :	Baik
LEBAR PERKERASAN :		4 M	LEBAR PERKERASAN :	4 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren				
 8 Nov 2023 14.47.11 7,48978S 109,09787E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 301 STA 0+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  8 Nov 2023 14.47.32 7,49009S 109,09793E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 301 STA 0+330 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+300	LOKASI :	STA 0+330
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren				
 8 Nov 2023 14.48.14 7,49053S 109,09785E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 301 STA 0+400 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  8 Nov 2023 14.48.50 7,49153S 109,09776E #NO RUAS 301 STA 0+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA 0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+820

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



8 Nov 2023 14.51.26
7,49473S 109,09806E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 0+850
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 14.51.49
7,49517S 109,09773E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023


RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



8 Nov 2023 14.52.57
7,49615S 109,09721E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 14.53.28
7,49668S 109,09679E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



8 Nov 2023 14.54.01
7,49740S 109,09664E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 14.54.36
7,49828S 109,09644E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



8 Nov 2023 14.55.06
7,49928S 109,09646E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 14.55.40
7,49990S 109,09674E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren





LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren





LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



8 Nov 2023 14:59:00
7,50374S 109,09673E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 14:59:39
7,50468S 109,09620E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



8 Nov 2023 15:00:17
7,50515S 109,09545E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 15:00:54
7,50596S 109,09502E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+404

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+560

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



LOKASI : STA 2+583

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



LOKASI : STA 2+632

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+646

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



LOKASI : STA 2+694

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



LOKASI : STA 2+708

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



10 Jan 2024 14.42.02 WIB
7,510357S 109,096565E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 #STA 2+886
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



10 Jan 2024 14.41.29 WIB
7,510510S 109,096605E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 #STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+886

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



8 Nov 2023 15.05.11
7,51141S 109,09678E
#NO RUAS 301 STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



10 Jan 2024 14.39.39 WIB
7,511855S 109,096717E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 #STA 3+068
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+068

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - Gerduren



LOKASI : STA 3+170

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+192

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - Gerduren			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



10 Jan 2024 14:31:17 WIB
7,512850S 109,096382E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 #STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



8 Nov 2023 15:06:46
7,51361S 109,09605E
#NO RUAS 301 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



8 Nov 2023 15:07:17
7,51420S 109,09619E
#NO RUAS 301 STA 3+340
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



10 Jan 2024 14:28:22 WIB
7,514160S 109,096140E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 301 #STA 3+370
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+370

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
301	KARANGTALUN KIDUL - GERDUREN			20