

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



8 Nov 2023 10.59.33
7,51085S 109,07894E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 302 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



10 Jan 2024 13.47.06 WIB
7,510823S 109,078705E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 302 #STA 0+025
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+025

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



10 Jan 2024 13.48.39 WIB
7,510737S 109,078067E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 302 #STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



10 Jan 2024 13.50.17 WIB
7,510362S 109,077608E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 302 #STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : Gerduren - Karangtengah



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+355

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : Gerduren - Karangtengah



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023							
RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH							
							
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik		
LEBAR PERKERASAN	:	3,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN			
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			4			

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023							
RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH							
							
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik		
LEBAR PERKERASAN	:	3,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN			
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			5			

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+170

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



8 Nov 2023 11.07.24
7,50360S 109,07433E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 11.07.49
7,50276S 109,07448E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



8 Nov 2023 11.08.12
7,50200S 109,07444E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 11.08.36
7,50123S 109,07437E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



8 Nov 2023 11:09:02
7,50118S 109,07518E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 11:09:33
7,50060S 109,07535E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



8 Nov 2023 11:10:18
7,49966S 109,07531E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI :
STA
1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



8 Nov 2023 11:10:47
7,49878S 109,07534E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas


LOKASI :
STA
2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH				
 8 Nov 2023 11.14.22 7,49362S 109,07630E Kecamatan Wangon #NO RUAS 302 STA 2+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  8 Nov 2023 11.14.47 7,49297S 109,07654E Kecamatan Wangon #NO RUAS 302 STA 2+600 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	2+500	LOKASI :	STA 2+600
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH				
 8 Nov 2023 11.15.13 7,49214S 109,07662E Kecamatan Wangon #NO RUAS 302 STA 2+700 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  8 Nov 2023 11.15.44 7,49135S 109,07666E Kecamatan Wangon #NO RUAS 302 STA 2+800 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	2+700	LOKASI :	STA 2+800
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



8 Nov 2023 11.16.10
7,49053S 109,07663E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



8 Nov 2023 11.16.42
7,49013S 109,07647E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GERDUREN - KARANGTENGAH



8 Nov 2023 11.17.28
7,48997S 109,07635E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 302 STA 3+050
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+050

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
302	GERDUREN - KARANGTENGAH			17