

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
 9 Nov 2023 14.20.16 7,47533S 109,11240E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 306 STA 0+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  9 Nov 2023 14.21.26 7,47511S 109,11163E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 306 STA 0+100 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas					
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
306	KALIWANGI - KALIURIP			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP					
 9 Nov 2023 14.21.54 7,47485S 109,11083E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 306 STA 0+200 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  9 Nov 2023 14.22.31 7,47454S 109,10972E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 306 STA 0+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas					
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
306	KALIWANGI - KALIURIP			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.23.00
7,47432S 109,10888E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14.23.28
7,47408S 109,10796E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.23.59
7,47393S 109,10714E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14.24.32
7,47372S 109,10592E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 306 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.25.07
7,47362S 109,10507E
#NO RUAS 306 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14.25.51
7,47353S 109,10447E
#NO RUAS 306 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.26.19
7,47393S 109,10383E
#NO RUAS 306 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



11 Jan 2024 08.49.38 WIB
7,473957S 109,103413E
Kecamatan Purwajati
#NO RUAS 306 #STA 1+028
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+028

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



11 Jan 2024 09:02:43 WIB
7,474077S 109,100092E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 #STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Jan 2024 09:05:44 WIB
7,474095S 109,099822E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 #STA 1+440
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14:30:30
7,47403S 109,09887E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 14:31:15
7,47374S 109,09819E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.31.51
7,47324S 109,09769E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14.32.28
7,47325S 109,09677E
#NO RUAS 306 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.33.02
7,47333S 109,09600E
#NO RUAS 306 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14.33.43
7,47309S 109,09512E
#NO RUAS 306 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.34.26
7,47319S 109,09434E
#NO RUAS 306 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14.35.09
7,47333S 109,09340E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14.36.06
7,47304S 109,09246E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14.37.21
7,47330S 109,09162E
Kecamatan Sampang
#NO RUAS 306 STA 2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP




9 Nov 2023 14:38:47
7,47296S 109,09147E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 14:40:19
7,47215S 109,09042E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14:41:05
7,47192S 109,08980E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Nov 2023 14:41:35
7,47168S 109,08936E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14:45:16
7,47143S 109,08607E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 306 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14:46:10
7,47135S 109,08506E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 306 STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIWANGI - KALIURIP



9 Nov 2023 14:46:49
7,47110S 109,08480E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 306 STA 3+460
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



9 Nov 2023 14:47:51
7,47099S 109,08443E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 306 STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+460

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
306	KALIWANGI - KALIURIP			19