

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : K LAPASAWIT - KARANGTALUN LOR				
 9 Nov 2023 09.40.49 7,48186S 109,11963E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 307 STA 0+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  9 Nov 2023 09.42.01 7,48166S 109,11847E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 307 STA 0+100 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA 0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	K LAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : K LAPASAWIT - KARANGTALUN LOR				
 9 Nov 2023 09.42.32 7,48151S 109,11762E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 307 STA 0+200 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  9 Nov 2023 09.42.57 7,48145S 109,11663E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 307 STA 0+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA 0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	K LAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Klapasawit - Karangtalun Lor



LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Klapasawit - Karangtalun Lor			5