

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



9 Nov 2023 09.54.29 WIB
7,4720S 109,1361E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 09.56.21 WIB
7,4719S 109,1371E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



9 Nov 2023 09.57.09 WIB
7,4718S 109,1381E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 09.57.38 WIB
7,4717S 109,1388E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



9 Nov 2023 09:58:05 WIB
7,4716S 109,1398E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			3



9 Nov 2023 09:58:32 WIB
7,4715S 109,1407E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



9 Nov 2023 09:59:09 WIB
7,4714S 109,1417E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			4



9 Nov 2023 09:59:49 WIB
7,4714S 109,1426E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :
STA
0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR




LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



9 Nov 2023 10.02.52 WIB
7,4736S 109,1459E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 10.03.27 WIB
7,4748S 109,1461E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



9 Nov 2023 10.03.57 WIB
7,4755S 109,1463E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 310 #STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 10.04.22 WIB
7,4763S 109,1466E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 310 #STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023


RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR				
 9 Nov 2023 10.15.59 WIB 7,4850S 109,1513E Kecamatan Rawalo #NO RUAS 310 #STA 2+800 #Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas  9 Nov 2023 10.16.26 WIB 7,4857S 109,1515E Kecamatan Rawalo #NO RUAS 310 #STA 2+900 #Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA 2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR				
 9 Nov 2023 10.21.08 WIB 7,4868S 109,1520E Kecamatan Cilongok #NO RUAS 310 #STA 3+000 #Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas  9 Nov 2023 10.22.11 WIB 7,4875S 109,1525E Kecamatan Purwojati #NO RUAS 310 #STA 3+100 #Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA 3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGMANGU - TIPAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
310	JL. KARANGMANGU - TIPAR			17