

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat



LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



9 Nov 2023 09.06.08 WIB
7,4514S 109,1157E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 312 #STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 09.06.46 WIB
7,4506S 109,1157E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 312 #STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



9 Nov 2023 09.07.24 WIB
7,4505S 109,1145E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 312 #STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 09.07.54 WIB
7,4503S 109,1140E
Kecamatan Purwojati
#NO RUAS 312 #STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 3+600


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			22