

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 13.33.09
7,534930S 109,354373E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 13.35.02
7,535843S 109,353883E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 13.36.33
7,536705S 109,353873E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 13.37.11
7,537517S 109,353627E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG				
 28 Okt 2023 13.38.45 7,538447S 109,353688E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 0+400 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 13.39.50 7,539343S 109,354247E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 0+500 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA 0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS 315	NAMA RUAS KEMAWI - CURUG GEMAWANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG				
 28 Okt 2023 13.40.40 7,540068S 109,354223E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 0+600 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 13.42.30 7,540952S 109,354232E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 0+700 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA 0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS 315	NAMA RUAS KEMAWI - CURUG GEMAWANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 13.43.18
7,541913S 109,354255E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 0+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 13.44.15
7,542690S 109,354490E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 0+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14.03.04
7,543655S 109,354935E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14.04.46
7,543708S 109,354657E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 1+040
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG					
					
LOKASI :	STA	1+100	LOKASI :	STA	1+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			7	


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG					
					
LOKASI :	STA	1+300	LOKASI :	STA	1+400
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:08:44
7,544367S 109,351282E
#NO RUAS 315 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14:10:05
7,544312S 109,350642E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 1+585
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+585

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:10:34
7,544312S 109,350400E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14:11:12
7,544318S 109,349658E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:25:10
7,549778S 109,351917E
#NO RUAS 315 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:12:04
7,544460S 109,348793E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14:13:00
7,544620S 109,348320E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:13:45
7,544887S 109,347583E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 2+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14:14:24
7,545628S 109,347190E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:15:14
7,546448S 109,346902E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14:16:05
7,547430S 109,346468E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG				
 28 Okt 2023 14:17:02 7,548400S 109,346555E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 2+400 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 14:17:42 7,548080S 109,347010E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 2+500 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA 2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	: Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG				
 28 Okt 2023 14:18:26 7,548872S 109,347262E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 2+600 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 14:19:17 7,549035S 109,347328E Kecamatan Somagede #NO RUAS 315 #STA 2+700 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA 2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	: Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:20:04
7,549633S 109,348028E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14:20:55
7,550008S 109,349082E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 2+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



28 Okt 2023 14:21:43
7,550073S 109,349710E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 3+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14:22:51
7,549930S 109,350078E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 315 #STA 3+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	KEMAWI - CURUG GEMAWANG			18