

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. STASIUN



15 Nov 2023 13.54.38
7,42378S 109,22353E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 316 #STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



15 Nov 2023 13.55.53
7,42340S 109,22253E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 316 #STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. STASIUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. STASIUN



15 Nov 2023 13.56.19
7,42254S 109,22244E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 316 #STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



15 Nov 2023 13.56.48
7,42155S 109,22232E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 316 #STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

LEBAR PERKERASAN : 8 M


CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. STASIUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. STASIUN



LOKASI : STA 0+375

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. STASIUN			3