

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



15 Nov 2023 14.06.18  
7,41910S 109,22693E  
Kecamatan Purwokerto Barat  
#NO RUAS 322 #STA 0+000  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



15 Nov 2023 14.07.20  
7,41935S 109,22792E  
Kecamatan Purwokerto Barat  
#NO RUAS 322 #STA 0+100  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



15 Nov 2023 14.07.45  
7,41955S 109,22875E  
Kecamatan Purwokerto Barat  
#NO RUAS 322 #STA 0+200  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



15 Nov 2023 14.08.31  
7,41973S 109,22961E  
Kecamatan Purwokerto Barat  
#NO RUAS 322 #STA 0+300  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 14 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 322      | JL. JEND. GATOT SUBROTO |                        |                | 11      |