

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BKR



16 Nov 2023 13.30.52
7,419243S 109,227712E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 323 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



16 Nov 2023 13.32.09
7,420350S 109,227527E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 323 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6.5 M

LEBAR PERKERASAN : 6.5 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. BKR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BKR



16 Nov 2023 13.33.36
7,420920S 109,227407E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 323 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



16 Nov 2023 13.34.47
7,421610S 109,227315E
Kecamatan Purwokerto Barat
#NO RUAS 323 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6.5 M

LEBAR PERKERASAN : 6.5 M


CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. BKR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BKR



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. BKR			3