

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SUTEDJA



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+020
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
325	JL. SUTEDJA			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SUTEDJA



LOKASI :	STA	0+100	LOKASI :	STA	0+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
325	JL. SUTEDJA			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUTEDJA



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
325	JL. SUTEDJA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUTEDJA



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+575

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
325	JL. SUTEDJA			4